

Strekkinspeksjon - 25.09.2024 - 2969

Dato 25.09.2024	Kamera SR50	Avrenning Drift	Lsid 2969	No 8
Prosjektnavn Granneskroken	Lagringsmedium type	Inspeksjonsbil Avd 7	Operatør Håvard	Skadepoeng 0

By/Sted Sola	Oppstrøms Kum 657	Rørlengde [mm] 2 000
Adresse/Gate Granneskroken	Opp. kum type	Total lengde [m] 20,56
Overlate forhold	Nedstrøms Kum 656	Inspisert lengde [m] 20,56
Fra kart	Ned. kum type	Byggeår
Diameter sirkulær 600mm	Inspeksjonsformål planmessig kartlegging av tilstand	
Ledningstype Spillvann	Inspeksjonsmetode rørinspeksjon med kameratraktor	
Renoveringsmetode:	Inspeksjons retning 2	
Foringsmateriale:	Rengjøring Rengjort	
Rørmateriale Betong	Anmerkning/Generell komment: Ledning i drift, vanskelig og bedømme vannnivå pga høy vannføring.	

