

Utbedring av eksisterende landkar

Dokumentnr: 17-0409_dok07

Revisjon nr.	Dato	Merknad	Utarbeidet av	Kontrollert av
A	2026-04-20	Arbeidsgrunnlag	Eirni	Igopr

Bakgrunn

Én stein i landkar A1 og én stein i landkar A2 har delvis glidd ut av posisjon. Lokasjon er vist på Bilde 1 og Bilde 2.

Utbedring

Etter at eksisterende bruplate er fjernet, skal aktuelle steiner skånsomt frigraves, og de skal settes tilbake til opprinnelige posisjon.



Bilde 1 : Landkar A1, ved utløp



Bilde 2: Landkar A2, ved utløp