



\\mekonsen\infra\Nasuni\TOS_Arhiv\010270\10270\54-08\10270\54-08-03 ARBEIDSONMÅL\10270\54-08-04 TEGNINGER\lay_GH_001-xxx.dwg - Layout: (GH08)

Merknader

- 1 Lekkasje utbedres

Henvisninger

For utbedring lekkasjer, se tegn. 1922010601_Z7311002E
For plan og profil, se tegn. 1922010601_Z7311003E-1922010601_Z7311004E
For kumdetaljer, se tegn. 1922010601_Z7317001E-1922010601_Z7317003E
For grøftesnitt, se tegn. 1922010601_Z7314001E
For prinsipptegning kummer, se tegn. 1922010601_Z7317004E

Tegnforklaring

Overvannsledning
Vannledning
Spillvannsledning

Eksisterende
— — — —
— — — —
— — — —

Prosjektert
— — — —

Overvannskum
Vannkum
Spillvannskum
Kum
Utgående eksist. kum
Sandfang m/ firkantrist
Sandfang m/ rund rist
Sandfang m/ kuppelrist

Eksisterende
○ Kumnr.
○ Kumnr.
○ Kumnr.
○ Kumnr.
○ Kumnr.
⊞
⊞
⊞

Prosjektert
— — — —



Prosjekt	Revisjon	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontroll
Tegningens tittel: 1:500/A1					
Prosjektet: Setermoen Garrison					
Infrastruktur (LTP)					
E02 - Oversiktsplan VA					
V04 - Utbedring lekkasjer					
Tegningens nummer: 1922010601 - Z 73 10 02 E 01					
Dato: 24.04.2026					
Kontroll: LKN					
Sign: GKS					
Kontroll: JCW					