



Dette fotografiet viser vestsida av kyrkjelydssalen.



Fotografiet viser overgangen mellom koret og kyrkjelydssalen og kyrkjeskipet og kyrkjelydssalen. Sløysen er eit svakt punkt der vatnet trekkjer gjennom og øydelegg treverket under.





Treverket under sløysen på sudvestleg side av kyrkjelydssalen viser tydeleg skade av fukt.




Oversyn over kyrkja. Koret er det i midten, mellom dei to sidetaka. Kyrkjelydssalen er det tilbygget på høgre side i biletet.

Stavang kyrkje - Brå sokn - Kinn kommune

↑
vest

10,40 m.



→
nord

13,30 m.

Kor

Altid på vegg mot syd
er 6,50 meter. Ald på vegg
mot aust er 7,30 meter.