

Ribe Entreprenør AS

Storemyrlia 12

4790 Lillesand

Lillesand den, 10.09.2025

Rapport inspeksjon tak Høvåg Kirke.

Under er bildeserie av takets tilstand.

Vi ble rekvirert til å sette på plass takstein som er sklidd ned på tak, samt samtidig inspisere tilstanden til taket i sin helhet.

Som bildene viser, er det en rekke sprø og krakelert samt i dårlig forfatning. I tillegg er det gjennomgående råde på store deler av lekter som var synlig under inspeksjonen. Det må bemerkes at taket i sin helhet ikke ble inspisert med delvis.

Enkelte vannbrett og vann bord er svært råttent og til dels borte. Takpapp er fremdeles intakt, men enkelte steder er krakelering påbegynt og skjøter delvis åpent.

Det er ingen tvil om at taket bør snarest gjennomgå en reparasjon, samt med tiden totalrenoveres. Ved reparasjon kan man forlenge levetiden til det eksisterende taket en del.

Bildene taler mye for takets tilstand pr. nå. Vi fikk satt på plass samtlige stein, men basert på manglende og lekter i dårlig forfatning forventes det at steinene er i fare for ytterligere nedglidning med potensiell fare for å falle i bakken.

Men hilsen

Knut E. Ribe

Ribe Entreprenør AS











