



Snøopplag er i konflikt med eksisterende kum 117828. Ved asfaltering rundt kummen skal kum-kjegle fjernes og kummen justeres til ny kasthøyden. Det skal brukes flytende ramme. VAV kontaktes. VAV setter opp kum-skilt på det nye gjerdet .

SETT GJENNOM
Av Julia Nordahl at 10:24:33, 17.04.2026

| | | | | | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------|--------------------|----------------------|----------|------|----|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Rev. | Beskrivelse | Dato | Tegn. | Kontr. | Godkj. | | | | |
| Bymiljøetaten, Oslo kommune Rehabilitering av Rustad kunstgressbane | | | | | | Fag | Format | | |
| | | | | | | LARK | A1 | | |
| | | | | | | Dato | 24.03.26 | | |
| Vann og avløp inni Landskapsplan Gnr/bnr: 162/10, 167/1 og 163/1 UTM32, NN2000 | | | | | | Format/Målestokk: | | | |
| | | | | | | A1/1:300 A3/1:600 | | | |
| Multiconsult www.multiconsult.no | | Status | Rammesøknad | Konstr./Tegnet MKD, NSB | Kontrollert MKD | Godkjent | PPS | | |
| | | Oppdragsnr. | 10270825-01 | Tegningsnr. | | | GHO05 | Rev. | 00 |