

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976

2026

Breigata 9, Oslo

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116389
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

		<Kommentar>
Kontroll dato	19.03.2026 14:50	
Adresse t-rom	Breigata 9	
Bruker av rommet	Lager, butikkeier	
Eier	Oslo kommune	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	50	
Ansvarlig		
Bruksareal	30	
Bygget år	1985	
Romtype	76	
Offentlig/privat	Kommunalt (privat/offentlig)	
Fredsbruk	Lager/kontor	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Ingen tidligere kontroll dokumentert
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Mindre bra. Mye rot

Instrukser

		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Skal integreres i driftsinstruksen
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets klargjøringsinstruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

		<Kommentar>
Merking	 2	
Dør/port/lukkere	 2	
Pakninger	 1	
Terskler/verktøy		
Dusj og avløp		Rommet skal ha tilgang til dusj og sluk på utsiden. Kunne ikke registreres under kontroll

Avstenging vann til t-rom		2	Mangler stengekraner på innsiden
Batterikasse			Batterikasse ikke funnet
Orienteringslys (nett-strøm)			
Lys i monterbar sluse			Monterbar sluse mangler. Iht forswarets forskrifter om tilfluktsrom, 1976-revisjonen, skal dette rommet ha en monterbar sluse på innsiden. Det skal også monteres et lyspunkt innenfor slusen.
Slusedørsignal			
Sluseinstruks			

Nødutganger		2	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere			
Pakninger dører og luker oppbevares i talkum i særskilte esker		1	Helg og fin pakning, men den trenger en rens og impregnering. Årlig vedlikehold anbefales
Merking på begge sider		2	Mangler merking på utsiden
Trinn			
Rist over sjakt			
Luker/dører, riktig type			

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>	
Instruks			
Merking			
Drenering / avtappings-plugg			Det skal være en dreneringsplugg på luftinntaket. Sjokkventil tilstedet, men er ikke montert. Dreneringsplugg kan monteres på denne
Antall og type aggregater		3	1 stk filteraggregat- må byttes pga alder(se bilde)
Stenging fredsventilasjon		1	
Dempere på vifter			
Plomberte filtre			
Ventiler før og etter fil-tre		3	
Luftmengdemålere			Må eventuelt byttes ved installering av nytt aggregat
Sveiv tilstede			
Vifte, oljesøl, støy, orden			
Gasstette ventiler før og etter filtre			Hele anlegget er demontert, men det er urelevant, siden det uansett må byttes ut

Fordelingskanaler		<Kommentar>	
Innfesting av fordelingskanaler			
Jordes for hver 25. meter			
Størrelse			

Avtrekksiden		<Kommentar>	
Regulerbar avtrekksventil		1	
Overtrykksventil			
Sjokkventil			
Evakuering av luft over birommene			
Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks		1	Eldre og utgått

Elektrisk anlegg - Elektriske anlegg skal følge NEK 400-8-805		<Kommentar>	
Trykk- og gassikker gjennomføring			
Reserve gjennomføringer		1	

Ekspansjonssløyfer		1	
Sjokkdempere			
Ledende materialer jordes for hver 25 meter			
Nødsamband, merket			Ikke funnet
Ant stikk; 1/50			1 stk funnet
Høyde stikk: 0,9-2,2 m			
Stikk ved antenne			Antenne ikke funnet, men iht forskriftene skal det være tilgang til nødsamband i rommet. En stikkontakt bør også etableres i umiddelbar nærhet av denne.
Nøddlys-sentral		1	

Nøddysanlegg		<Kommentar>	
Brytere for slusedørsignal			Bryter finnes, men sluse er ikke montert
Bryter for orienteringslys (nettstrøm)			
Merking			
Instruks			

Oppholdsrom		<Kommentar>	
Malt			
Nøddys		1	To av nøddysene er overmalt - ett tredje mangler deksel. Det anbefales å bytte disse tre
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer			I grenseland. Bør ryddes
Kanaler			
Forskallingsstag			
Lys			
Hensiktsmessig fredsutnyttelse			
Tak/himling/gulv			
Vegger/overflater			

Rominndeling		<Kommentar>	
Nøddvendige delevegger på plass			
Fester for TC-forheng			I rom av denne størrelsen, med kapasitet til 50 personer, er det krav til tre tørrklosetter. Dette selv om det står to vannklosetter i rommet i dag.
Nøddvendige vegger lagret/instruks			
Nøddvendig redskap/verktøy for klargjøring			
Sykerom			

Løsutstyr		<Kommentar>	
Vanntanker, min 100 l bærbar, 15 l/pers			1 stk tank, 750 liter mangler. 4 stk kanner a 25 liter mangler
Tørrklosetter			3 stk mangler
Vaskevannsfat			2 stk vaskevannsfat mangler
Vaskeplasser			Det finnes en vask i rommet, og nok plass til å etablere en vaskeplass ekstra.
Termometer			1 stk mangler
Sanitetsveske 1 pr påbegynt 50 pers			1 stk mangler
Utbrytingsutstyr			1 sett mangler
Stavlykter			
Brannslukningsapparat			Finnes, men har gått ut på dato
Sykesenger			

Monterbare søyler		
-------------------	--	--

Luftinntak <Kommentar>		
Inntak høyde 3 m		
Inntak ute, rist		
Galvanisert		


Notat/kommentar <Kommentar>		
Vedlikehold		«Greit nok» men bør ryddes litt
Funksjonsprøve		Ikke gjennomført
Utpekt ansvarlig		
Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører		Funksjonskontroll ikke gjennomført

Notat/kommentar	6
-----------------	---

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	19.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	19.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"


Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"
Spørsmål: Pakninger dører og luker oppbevares i talkum i særskilte esker
Beskrivelse: Pakning ok, men trenger å renses, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"
Spørsmål: Merking på begge sider
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Merking på begge sider

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Ventiler før og etter fil-tre

Beskrivelse: Sjøkkventil fjernet fra luftinntak, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Ventiler før og etter fil-tre

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Ventil før og etter fil-tre

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Merking

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"
Spørsmål: Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"
Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Nødlys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Reserve gjennomføringer

Beskrivelse: Strøm, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Ekspansjonssløyfer

Beskrivelse: Lader og sikringsskap med sløyfer, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Nødlys-sentral

Beskrivelse: Lader og nødlys, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Inngang/sluse

Beskrivelse: Bredde 180 cm hvis sluse er aktuelt, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Inngang/sluse

Beskrivelse: Mangler skilt, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: Stengekraner på utsiden, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116389



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: Breigata 9, Oslo"

Spørsmål: Merking

Beskrivelse: Inngang Breigata 7. Dør til korridor blokkert, Filnavn: img_0001.jpg