

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948

2026

Oslo kommune KF, Grenseveien 66

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Ordre	
Ordrenummer:	116391
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	20.03.2026 10:06	
Adresse t-rom	Grenseveien 66, Oslo	
Bruker av rommet	Ansatte	
Eier	Oslo kommune KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	153	Anslag - må sjekkes
Ansvarlig	Oslo kommune	
Bruksareal	92	Målt selv. Ikke bekreftet hva som er registrert
Bygget år	1964	
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Offentlig/privat	
Fredsbruk	Boder	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Tidligere kontroller kke dokumentert
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks		Ingen instrukser funnet
Klargjøringsinstruks		Skal føres opp på driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks for klargjøring mangler
Merking iht. instruks		Ingen merking registrert

Inngang/sluse		<Kommentar>
Skilting	 5	All skilting mangler: Skilt med pil i trappeløp (7 etg), samt veivisere frem til t-rom
Orienteringslys	 1	Lys med nettstrøm ok
Dør/port/lukkere	 2	
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		Pakninger mangler på begge dører
Sluse >40 pers >100 pers		

Kommunikasjonsplugg tilstede og tett	☒	1	
--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Nødutganger		<Kommentar>	
Dør/luke/lukkere	☒		2 Utilgjengelig for videre kontroll, da ingen av lukene var mulig å åpne. En av lukene var heller ikke mulig å lokalisere fra utsiden av bygget, og er sannsynligvis bygd inn i et nyere tilbygg. Denne må lokaliseres, og begge lukene trenger en rehabilitering
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	☒		Ingen tilgang, men pakninger er sannsynligvis defekte pga lukenes generelle tilstand.
Merking nødutgang	☒	2	Ingen av lukene er merket «NØDUTGANG»
Trinn nødutgang	☒	1	Høyde til begge lukene er 130 cm, men ingen har trinn

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>	
Betjeningsinstruks	☐		
Stenging fredsventilasjon	☒		4 Ingen ventilasjon installert, men to åpne luftinntaksom på to vegger. Trenger blindlokk tilgjengelig ved beredskap
Luftbehov: 3 m ³ pr pers, 1 m ³ pr pers ved vent.anlegg	☒		
Lufttette stengeventil, samlekopp og tappekran for kondensvann	☐		
Alder aggregater	☐		Aggregat ikke installert, og det er heller ikke et krav i et rom bygd etter - 48 forskriften
Antall aggregater	☐		
Type aggregater	☐		

Avtrekksiden		<Kommentar>	
Overtrykksventiler	☒	2	
Sjokkventiler	☒	7	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>	
Trykk og gassikre gjennomføringer	☒	3	Flere gjennomføringer er ikke tettet iht forskriftene. Må utføres av kvalifisert personell og merkes med Sivilforsvarets godkjenningssertifisering
El.arbeider i rommet må følge dagens regler	☒		

Nødlýsanlegg		<Kommentar>	
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100	☒		Rommet har kun lysanlegg knyttet til faststrøm. Tre håndholdte lykter er et minimumskrav og skal være en del av løsutstyret

Oppholdsrom		<Kommentar>	
Malte overflater	☒		
Forskallingsstag	☒		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer	☒	4	Rommet har for mye vegger av tre som har blitt brukt som boder. De aller fleste er tomme. Vi anbefaler at disse blir fjernet, da dette ikke vil være mulig å gjennomføre på 72 timer
Tak/himling	☒		Ok, med unntak av gjennomføringene
Vegger/overflater	☒		Ok med unntak av gjennomføringene

Rominndeling		<Kommentar>	
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger	☒		Det anbefales å fjerne treveggen nærmest inngang/sluse, da det bør kunne tilrettelegges for plass til toaletter langs veggpartiene på begge sider av inngang. Dette er eneste riktige sted å ha toalettene, pga ventilasjon inn og ut
Toalettavdeling	☒		1 Det bør lages en plan for en toalettavdeling i nærheten av overtrykksventilene
Nødvendige vegger/forheng	☒		
Fester for TC forheng	☒		Opplegg for TC-forheng mangler. I forhold til antallet rommet er beregnet for skal det være seks tørrtoaletter tilgjengelig

Løsutstyr		<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30		6 stk mangler
Spett og underlag		1 spett mangler
Stavlykter		3 stk mangler

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		
Inntak ute, rist		


Diverse		<Kommentar>
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Flere gjennomføringer som ikke er innenfor regelverket (se bilder). Dette går på at det er ikke brukt tettemidler godkjent av Sivilforsvaret, og noen steder er det ikke tettet i det hele tatt. I tillegg er det flere rør av pvc eller likende. Det eneste som er tillatt i gjennomføringer er metallprodukter, aller helst stålrør. Bør gjennomgås av respektive fagfolk (el/vvs) før tetting blir gjennomført av personell som kan sertifisere det godkjent iht forskriftene.	17
-----------------	--	----

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Mangler skilt med pil, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt med pil venstre mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKELISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt med pil høyre mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKELISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: Orienteringslys mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Ytre slusedør, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Indre slusedør, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Luke 1, fastrustet, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Luke 2: luke i dårlig stand, lukker er fastrustet, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Luke 2 mangler skilt, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Luke 1 mangler skilt, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Trinn nødutgang

Beskrivelse: Høyde 130 cm; trinn påbudt(begge luker), Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0003.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0003.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Overtrykksventil, t-romssiden, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Overtrykksventil, slusesiden, Filnavn: img_0002.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Regulerbar Sjokkventil i t-rom, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Tre regulerbare sjokkventiler i sluse, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: 1 stk lokk til å justere/stenge mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Sjokkventiler utenfor sluse, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Mangler stein, men praktisk tilrettelagt for å fylle ved beredskap. Anbefales fylt i fredstid, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: Gjennomføring 1, inn til sluse, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: Gjennomføring fra sluse inn i oppholdsrom, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: Gjennomføring i tak, oppholdsrom, Filnavn: img_0002.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Anbefalt vegg til toaletter (treveggen til venstre på bildet må fjernes), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Flere hull 30 cm inn i yttervegg, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Gjennomføring sprinkelanlegg, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Utsiden i bygget, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Utenfor, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Luftinntak, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Avløpsrør pvc, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Gjennomføring avløpsrør pvc 90 mm, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Sjokkventil i dårlig forfatning, Filnavn: img_0002.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Rør, ca 15 mm - kappet (se neste bilde), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Kappet rør, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Aktive varmtvannsrør1, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: 3 cm tykt rør, åpent 50 cm opp, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116391



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: Notat/kommentar

Beskrivelse: Aktive kaldtvannsrør, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslo kommune KF, Grenseveien 66"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Inntaksrørerne på utsiden, Filnavn: img_0001.jpg