

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

116482, Maridalsveien 292

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

		<Kommentar>
Kontroll dato	27.03.2026 09:59	
Adresse t-rom	Maridalsveien 292	
Bruker av rommet	Beboere og ansatte Rachel Grepp Heimen	
Eier	Boligbygg	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	17	
Ansvarlig		
Bruksareal	24	
Bygget år		
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Lager	
Tegninger fremlagt	 1	
Tidl. kontroller		Kan ikke dokumenteres ved kontroll
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		God

Instrukser

		<Kommentar>
Driftsinstruks		Meget ryddig i forhold til tegninger og instruks, men de må oppdateres for å ivareta dagens sikkerhetsstandarder. Driftsinstruks må byttes
Klargjøringsinstruks	 3	Klargjøringsinstruks skal integreres i driftsinstruksen
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

		<Kommentar>
Skilting	 2	
Orienteringslys		
Dør/port/lukkere	 2	Dør 1 og 2 ok. Dør tre har et par skader i pakningssporet. Må rettes for å få pakningen til å sitte
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		Dør 1 trenger ny pakning. Dør 2 og 3 pakninger ok 2

Sluse >40 pers >100 pers			
Kommunikasjonsplugg tilstede og tett		1	Alle tre dører har plugg

Nødutganger		6	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere			Dør trenger overhaling.En del rust
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker			Må byttes
Merking nødutgang		1	Merking mangler innvendig og utvendig
Trinn nødutgang		1	

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>
Betjeningsinstruks			Ventilasjonsanlegg ikke installert
Stenging fredsventilasjon		2	God lufttilgang fredsventilasjon. Skal kontrolleres via et inspeksjonsskap(se bildeserie)
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg		1	
Lufttette stengeventil, samle kopp og tappekran for kondensvann			
Alder aggregater			
Antall aggregater			
Type aggregater			

Avtrekkssiden			<Kommentar>
Overtrykksventiler		2	
Sjokkventiler		1	

Elektrisk anlegg			<Kommentar>
Trykk og gassikre gjennomføringer		1	
El.arbeider i rommet må følge dagens regler			

Nødlýsanlegg			<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		1	Kun en lampe i slusen

Oppholdsrom		4	<Kommentar>
Malte overflater			
Forskallingsstag			
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer			
Tak/himling			
Vegger/overflater			

Rominndeling			<Kommentar>
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger			
Toalettavdeling		1	
Nødvendige vegger/forheng			
Fester for TC forheng			Rommet har ferdige avlukker til toaletter

Løsutstyr			<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30			2 tørrklosetter mangler (kravet er 1 stk, men rommet er tilrettelagt for 2
Spett og underlag			1 stk spett mangler
Stavlykter			3 stk mangler

Luftinntak		2	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m			
Inntak ute, rist			


Diverse		<Kommentar>
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Et meget velholdt rom med høy standard! Vi minner om at rommet skal være mulig å klargjøre i løpet av 72 timer ved beredskap, og kravet er at dette skal kunne utføres av 2 personer. Dette til info i forhold til at det er lagret endel utstyr i rommet. Ved kontroll måtte en ansvarlig person låse opp døren til rommet. Hvis døren skal holdes låst, er det viktig å føre opp en ansvarlig person (og person 2) på Sivilforsvarets klargøringsinstruks.
-----------------	---

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	27.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	27.03.2026
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Tegninger fremlagt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Klargjøringsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392


RACHEL GREPP-HEIMEN.
BEREDSKAPSINSTRUKS:

Pos. nr.	Type etc.	Skal utføres
①	Fredsventil i insp. skap.	Insp. luke åpnes og blindlokk påsettes.
②	Friskluftinntak.	Blindlokk fjernes.
③	AVLUFTNINGSENTIL	Ventilen åpnes.
④	Fredsventil.	Blindlokk påsettes.
⑤	Overtrykksventil.	Ventilen skal være lett berørlig.
⑥	Fredsventil.	Blindlokk fjernes.
⑦	Luftvern dør D16	Skal være stengt.
⑧	Luftvern dør D35	Skal være stengt.
⑨	Luftvern dør D16	Skal være stengt.
⑩	Luftvernluke L-35	NØDUTGANG. Normalt stengt.

Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Klargjøringsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Klargjøringsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Dør 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Dør 2, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 3, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 3, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: Luftinntak ok, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Merking mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Trinn nødutgang

Beskrivelse: Plenty med trinn!:], Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Inspeksjonsluke fredsventilasjon (punkt 1 på instruks), Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Inspeksjonsluke på utsiden av t-rom, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Nødlysanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Oppholdsrom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116482, Maridalsveien 292"

Spørsmål: Toalettavdeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg