

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

116474, Minister Ditleffsvei 22

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre	
Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	25.03.2026 10:17	
Adresse t-rom	Minister Ditleffsvei 22, Oslo	
Bruker av rommet	Beboere og ansattw	
Eier	Oslobygg KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	52	
Ansvarlig		
Bruksareal	70	
Bygget år	1962	
Romtype	1948	
Offentlig/privat		Privat/kommunalt
Fredsbruk	Lager/sykkelparkering	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Ikke dokumentert ved kontroll
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Bra

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Mangler - skal integres i driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets klargjøringsinstruks mangler
Merking iht. instruks		All merking iht driftsinstruks mangler. Merking skal følge oppsett i driftsinstruks

Inngang/sluse		<Kommentar>
Skilting	 4	Ingen skilt montert noe sted fra inngang bygning frem til tilfluktsrom
Orienteringslys		2
Dør/port/lukkere	 5	
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	 2	Dørene mangler pakninger
Sluse >40 pers >100 pers	 2	

Kommunikasjonsplugg tilstede og tett	☒	2	
--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Nødutganger		2	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere	☒	1	Håndtaket var fastrustet, og luken lot seg ikke åpne ved kontroll. Må rehabiliteres og skiftes pakning på
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	☒		Ingen tilgang, men pakning må trolig byttes
Merking nødutgang	☒	1	Merking/skilting mangler
Trinn nødutgang	☒	1	

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>
Betjeningsinstruks	☐		
Stenging fredsventilasjon	☐		
Luftbehov: 3 m ³ pr pers, 1 m ³ pr pers ved vent.anlegg	☒	1	Nok ett rom hvor alle blindlokkene mangler (4 stk)
Lufttette stengeventil, samle kopp og tappekran for kondensvann	☐		
Alder aggregater	☐		Aggregater ikke installert
Antall aggregater	☐		
Type aggregater	☐		

Avtrekksiden			<Kommentar>
Overtrykksventiler	☒		2
Sjokkventiler	☒	3	3 stk justerbare, fylt med stein

Elektrisk anlegg			<Kommentar>
Trykk og gassikre gjennomføringer	☒	7	Gjennomføring brannalarm og strømkabler ikke forskriftsmessig tettet. Må utføres og godkjennes av kvalifisert personell og merkes etter sivilforsvarets krav
El.arbeider i rommet må følge dagens regler	☒		

Nødlýsanlegg			<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100	☒		3 stk lykter mangler

Oppholdsrom			<Kommentar>
Malte overflater	☒		
Forskallingsstag	☒		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer	☒		
Tak/himling	☒		
Vegger/overflater	☒		

Rominndeling		10	<Kommentar>
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger	☐		Vil evt tegnes inn på ny driftsinstruks
Toalettavdeling	☒		To avlukker som er aktuelle, men tegninger ikke fremlagt
Nødvendige vegger/forheng	☒		
Fester for TC forheng	☒		Fester for tre toalettforheng mangler

Løsutstyr			<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30	☒		3 stk mangler
Spett og underlag	☒		1 stk spett mangler
Stavlykter	☒		3 stk mangler

Luftinntak		2	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		1	
Inntak ute, rist			


Diverse		<Kommentar>
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Meget bra rom, som kun trenger små tiltak for å tilfredsstille kravene!
-----------------	---

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler i trappeløp, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Ingen skilting i korridor mot t-rom, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler over inngang t-rom, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: God belysning, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Lamper montert til bruk ved strømbrudd, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngangsdør, D16, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngangsdør, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Indre slusedør, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Indre slusedør; D3, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: Pakninger mangler på begge dører, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: Pakninger ikke tilstede, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Sluse >40 pers >100 pers

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Sluse >40 pers >100 pers

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Ikke mulig å åpne. Må rehabiliteres, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Skilting mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trinn nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: 4 stk 100 mm inntak, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: 3 stk overtrykksventiler ok, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Trykk og gassikre gjennomføringer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Rominndeling

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Overtrykksventiler (fra innsiden av sluse) ok, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Inntak høyde 3 m

Beskrivelse: Sannsynligvis er dette to av luftinntakene, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116474, Minister Ditleffsvei 22"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg