

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

		<Kommentar>
Kontroll dato	25.03.2026 08:25	
Adresse t-rom	Refstadveien 100	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslobygg KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	80	Beregnet ved kontroll: areal 100 kvm x 2,4 m = 240 kubikk
Ansvarlig	Oslo kommune	
Bruksareal	100	
Bygget år	1962	
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Boder	
Tegninger fremlagt		1 Kun en rømningsplan i gang på utsiden av t-rom
Tidl. kontroller		Kan ikke dokumenteres ved kontroll
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instrukser

		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Klargjøringsinstruks mangler - skal integreres i driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Siviltforsvarets klargjøringsinstruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

		<Kommentar>
Skilting		3 Mangler veiledningsskilt i inngangsparti og trappeløp. I et bygg med så mange etasjer bør det henge skilt med pil synlig fra de første etasjene.
Orienteringslys		3
Dør/port/lukkere		9
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		1 Alle 7 dører mangler pakninger. Det beregnes 6 meter pakning pr dør, inkludert svinn

Sluse >40 pers >100 pers			Sluse ca 4 kvadrat. Dører ok, men mangler pakninger. Overtrykksventil og justeringsventil/Sjokkventil ok	4
Kommunikasjonsplugg tilstede og tett		2		

Nødutganger		4	<Kommentar>	
Dør/luke/lukkere		1		
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker			Nødutgang inngår i de 7 dørene som mangler pakning	
Merking nødutgang		2	Skilt mangler på begge sider	
Trinn nødutgang				

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>	
Betjeningsinstruks			Ventilasjonsanlegg ikke installert	
Stenging fredsventilasjon				
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg		1	Blindlokk mangler på luftinntakene. Alle rom fra 1948 - forskriften har luftinntak fra yttervegg. Disse ble montert med tilgjengelige blindlokk som skal tette rommet ved gass angrep. Av en eller annen grunn mangler disse lokkene på de aller fleste rom av denne typen.	
Lufttette stengeventil, samlekopp og tappekran for kondensvann				
Alder aggregater				
Antall aggregater				
Type aggregater				

Avtrekksiden			<Kommentar>	
Overtrykksventiler			Se bilder «sluse»	
Sjokkventiler		1	4 stk totalt. NB: ikke fylt med stein	

Elektrisk anlegg			<Kommentar>	
Trykk og gassikre gjennomføringer				
El.arbeider i rommet må følge dagens regler				

Nødlýsanlegg			<Kommentar>	
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100			3 stk. stavlykter er minstekravet i denne type rom. Mangler	

Oppholdsrom			<Kommentar>	
Malte overflater				
Forskallingsstag				
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		6	Eiere bør vurdere hvorvidt det er mulig å overholde 72-timers regelen: rommet skal kunne klargjøres/tømmes av 2 (!) personer innen 72 timer	
Tak/himling			Malt mur, ikke tildekket. Tommel opp!	1
Vegger/overflater				

Rominndeling			<Kommentar>	
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger			Kan plasseres i nærheten av sluse	
Toalettavdeling			Ikke dokumentert på tegning, men mulig å tilrettelegge for toaletter	
Nødvendige vegger/forheng				
Fester for TC forheng			Fire toaletter, fordelt på to steder i nærheten av sluse. Bør tegnes inn på driftsinstruks	

Løsutstyr			<Kommentar>	
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30			4 stk tørrklosetter mangler	
Spett og underlag			1 sett mangler	

Stavlykter		3 stk mangler
------------	--	---------------

Luftinntak		3	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m			
Inntak ute, rist			


Diverse		<Kommentar>
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Et velholdt og godtfungerende tilfluktsrom. Muligens litt mye rivningsarbeid ved beredskap, men det må overlates til byggets ansvarlige å ta stilling til.
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Tegninger fremlagt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: En del av dobbel dør til sluse er bygd inn. Må merkes på instruks «Fjernes ved beredskap», Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Sluse, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngang 2, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngang 3, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngang 4/nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Gipsplater «Fjernes ved beredskap», Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Overtrykksventil innvendig sluse, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Overtrykksventil utenfor sluse, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Sjokk-/justeringsventil innside, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Sjøkkventil utside (ikke fylt med stein), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: Gipsvegger bør fjernes i fredstid, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer

Beskrivelse: Gipsvegger bør fjernes om det ikke er behov for dem i fredstid, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: 100 mm luftinntak uten spjeld/lokk, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: Luftinntak går ut i vegg, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: Dør til høyre er veien ut. Bør ha mekanisk lås, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116472, Refstadveien 100 (kun ett rom)"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg