

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre	
Ordrenummer:	116390
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	24.03.2026 12:19	
Adresse t-rom	Rustadgrenda 1	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslobygg	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	43	Beregnet utifra egne målinger (3 kb pr/pers)
Ansvarlig		
Bruksareal	57	
Bygget år		
Romtype	48	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Lager	
Tegninger fremlagt		Ok, se rom 1
Tidl. kontroller		
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Skal integreres i ny driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		Ingen merking er gjennomført

Inngang/sluse		<Kommentar>
Skilting		Skilt mangler over dør
Orienteringslys		
Dør/port/lukkere		4
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		1 Mangler pakning
Sluse >40 pers >100 pers		Ikke et absolutt krav til sluse, da rommet ligger utenfor sentrale strøk
Kommunikasjonsplugg tilstede og tett		1

Nødutganger		<Kommentar>
Dør/luke/lukkere	 4	Nødutganger blokkert med gitter. Bør utbedres iht forskriftene om tilfluktsrom
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		
Merking nødutgang	 1	
Trinn nødutgang	 1	

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>
Betjeningsinstruks		
Stenging fredsventilasjon		
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg		
Lufttette stengeventil, samle kopp og tappekran for kondensvann		
Alder aggregater		
Antall aggregater		
Type aggregater		

Avtrekksiden		<Kommentar>
Overtrykksventiler		Overtrykksventil ikke montert
Sjokkventiler	 2	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Trykk og gassikre gjennomføringer		Flere gjennomføringer må sjekkes og tettes på en forskriftsmessig måte. Dette skal utføres av kvalifisert personell og sertifiseres.
El.arbeider i rommet må følge dagens regler		

Nødlýsanlegg		<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		Minimum av lys mangle; 3 stavlykter

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malte overflater		
Forskallingsstag		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		
Tak/himling		
Vegger/overflater		

Rominndeling		<Kommentar>
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger		
Toalettavdeling		
Nødvendige vegger/forheng		
Fester for TC forheng		Mangler tilrettelegging for 3 toalettavlukker

Løsutstyr		<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30		3 stk mangler
Spett og underlag		Spett mangler
Stavlykter		3 stk mangler

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		

Inntak ute, rist		
------------------	--	--

Diverse	6	<Kommentar>
---------	---	-------------

Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	24.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	24.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"
Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"
Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Nødutgang blikkeet, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: En luke på gløtt. Pakning mangler, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Merking og skilt mangler ute og inne, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Trinn nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: Mangler blendelukk/ventil?, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Gjennomføring, innvendig, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustadgrenda 1, rom 2"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Gjennomføring utvendig, Filnavn: img_0001.jpg