

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre	
Ordrenummer:	116390
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Rustagrenda 1
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	24.03.2026 11:30	
Adresse t-rom	Rustagrenda 1, Oslo	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslo FK	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	43	Ikke dokumentert - beregnet ved kontroll
Ansvarlig		
Bruksareal	57	
Bygget år	1964	
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Avlåst, med noe lagring	
Tegninger fremlagt	 1	
Tidl. kontroller		
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Skal integreres i driftsinstruksen
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse		<Kommentar>
Skilting	 3	All skilting mangler, fra utgangen og inn
Orienteringslys	 1	
Dør/port/lukkere	 1	1
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	 1	Pakning mangler
Sluse >40 pers >100 pers		Ikke et absolutt krav utenfor sentrale strøk
Kommunikasjonsplugg tilstede og tett	 1	

Nødutganger		<Kommentar>
Dør/luke/lukkere	 2	Begge nødutgangene er sperret, trolig av hensyn til bygningens sikkerhetsregler. Bør tilrettelegges for enkel fjerning ved beredskap
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	 1	Dører ikke mulig å åpne. Pakninger ikke kontrollert
Merking nødutgang		Ingen merking ute eller inne
Trinn nødutgang		

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>
Betjeningsinstruks		
Stenging fredsventilasjon		
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg		Luftinntak mangler blindlokk.
Lufttette stengeventil, samle kopp og tappekran for kondensvann		
Alder aggregater		
Antall aggregater		
Type aggregater		

Avtrekksiden		<Kommentar>
	4	
Overtrykksventiler		
Sjokkventiler		Åpen sjokkventil med regulering. Skal fylles med stein ved beredskap. Bør skrues ut for å sikre lett tilgang, evt fylles med stein

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Trykk og gassikre gjennomføringer		Flere gjennomføringer som ikke er tettet iht forskriftene. Gjelder i hovedsak byggets vanntilførsel og avløp.
El.arbeider i rommet må følge dagens regler		

Nødlýsanlegg		<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		Tre håndholdte lykter er minstekrav til nødbelysning

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malte overflater		
Forskallingsstag		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		
Tak/himling		
Vegger/overflater		

Rominndeling		<Kommentar>
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger		
Toalettavdeling		
Nødvendige vegger/forheng		
Fester for TC forheng		Dette rommet skal klargjøres for 3 stk tørrklosetter.

Løsutstyr		<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30		3 stk mangler
Spett og underlag		1 spett og underlag mangler
Stavlykter		3 stk stavlykter mangler

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		

Inntak ute, rist		
------------------	--	--

Diverse		
	4	<Kommentar>
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	Ronald
Etternavn:	Kern
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	20.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Tegninger fremlagt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt med pil mangler, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt med pil mangler, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt over dør mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: Slarkete lukkete - må strammes, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"


Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"
Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"
Spørsmål: Dør/luke/lukkere
Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Avtrekkssiden

Beskrivelse: Innside, sjokkventil med regulering., Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Avtrekkssiden

Beskrivelse: Utsiden, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Avtrekkssiden

Beskrivelse: Ikke godkjent deksel for stenging, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Avtrekkssiden

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Gjennomføringer bør sjekkes og muligens utbedres, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Usikker på hvor denne ender (ikke gjennomgående), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Gjennomføringer må utbedres, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116390



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Gjennomføringer må utbedres, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: Oslobygg KF, Rustagrenda 1, Rom 1"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: Ingen dører lot seg åpne, Filnavn: img_0001.jpg