

2026

116485, Skedsmogata 10-14

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

<Kommentar>

Kontroll dato	27.03.2026 12:26	
Adresse t-rom	Skedsmogata 10-14	
Bruker av rommet	Leietakere, beboere	
Eier	Boligbygg	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	230	Ingen dokumentert info funnet. Beregnet etter egne målinger inkludert område som må settes av til toaletter.
Ansvarlig		
Bruksareal	140	Må justeres: Målt under kontroll. 2 stk sluser ikke medberegnet - heller ikke avsatt plass til toaletter
Bygget år	1975	
Romtype	1966	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Boder	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Kan ikke dokumenteres
Tilstede ved kontrollen		
Tilfluktsrommets tilstand		God stand, men altfor mye byggverk i oppholdsrommene. Det vil bli utfordrende klargjøre rommet i løpet av 72 timer

Instrukser

<Kommentar>

Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Klargjøringsinstruks mangler. Skal integreres i driftsinstruksen
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

<Kommentar>

Skilting		5	Rommet har inngang fra to sider. Det bør monteres to skilt med pil på hver side. Skilt over inngangene er ikke godkjent iht Sivilforsvarets oppdaterte krav.
Dør/port/lukkere		3	Alle dører ok, bortsett fra dør til toalettrom/nødutgang: mangler plugg i kommunikasjонshull Jording dør til karm mangler
Pakninger		5	Alle dører må ha pakninger/bytte pakninger
Terskler/verktøy			
Dusj og avløp		2	Sluse 1 har ikke opplegg for dusj. Sluse to har vann og avløp, men må koble til dusj.
Avstenging vann til t-rom		2	Ventil for avstenging ikke montert. Må monteres av fagpersonell
Batterikasse			Ikke funnet
Sluse fast/monterbar			2 sluser (slusen benevnt som «sluse 2» bør brukes som hovedinngang, da denne har dusj og sluk
Sluseinstruks			Sluseinstruks mangler

Nødutganger		5	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere			Luke må overhales. Jording dør til karm mangler
Pakninger			
Merking på begge sider			Nødutgang skal være skiltet både utvendig og innvendig. 2 stk skilt mangler
Trinn			
Rist over sjakt			

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>
Betjeningsinstruks		5	
Merking			
Drenering / avtappings-plugg		1	
Antall og type aggregater			2 stk Norm 180, 1970 modell. Må byttes pga alder
Stenging fredsventilasjon		4	Ingen fredsventilasjon installert, men et luftinntak som mangler stengeventil. 2 ventiler med lukking montert i motsatt ende
Dempere på vifter			
Plomberte filtre			
Ventiler før og etter fil-tre			
Luftmengdemålere			
Sveiv tilstede			Sveiv ikke funnet. Viftene kan sannsynligvis brukes noen år til, men det forutsetter at sveiv kan skaffes.
Vifte, oljesøl, støy, orden			

Forordningskanaler	<Kommentar>
--------------------	-------------

Innfesting av fordelingskanaler		Filterne er ikke koblet fordelingskanaler. I et rom av denne størrelsen bør det legges opp til fordeling av luft via kanaler. Dette bør kunne ordnes via eksisterende luftinntakt til fredstid, som har inntak like ved filteraggregatene. Vi anbefaler en befaring av fagfolk innen normalventilasjon for se på mulighetene
Jordes hver 25m		
Størrelse		

Avtrekkssiden 1		<Kommentar>
Regulerbar avtrekksventil		
Overtrykksventil	 1	
Sjokkventil		
Evakuering av luft over biommene		Ref. punktet over "Fordelingskanaler"
Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks	 1	Overtrykksmålere av eldre årgang. Anbefales byttet.

Elektrisk anlegg		<Kommentar>
Trykk- og gassikker gjennomføring	 4	Flere kabler og ledninger må sjekkes og tettes på en forskriftsmessig måte. Skal utføres og godkjennes av kvalifisert personell, og kun med produkter godkjent av Sivilforsvaret/DSB.
Reserve gjennomføringer		
Ekspansjonssløyfer	 1	
Sjokkdempere	 1	
Ledende materialer jordes for hver 25 meter		
Nødsamband opplegg og skilting		Ikke funnet. Er sannsynligvis skjult i en bod. Bør kartlegges
Høyde stikk 0,9-22m		Ingen stikk funnet. Også antatt skjult i boder.

Nødlýsanlegg		<Kommentar>
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		
Merking		
Innstruks		
Batterikasse		
Brytere		
Lader		
Armaturer		Taket er senket ca 10 cm og bygd igjen med treverk. Lamper til fredstid er montert, men treverket skjuler muligens opplegg for nødlýs

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malt		Malt men nesten borte i treverk
Nødlýs		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		Altfor mye treverk til bygging av boder. Bør byttes i løsninger som er enklere å fjerne.
Belysning		Fredstid/lys med nettstrøm ok
Hensiktsmessig fredsutnyttelse		Overfylt
Tak/himling/gulv		Treverk
Vegger/overflater		Minimal tilgang til vegger

Rominndeling		<Kommentar>
Nødvendige delevegger på plass		For mange vegger er på plass
Fester for TC-forheng		12 stk mangler
Sykerom		Ingen dedikert område er satt av til sykerom. Må tegnes inn på driftsinstruks
Nødvendige vegger/forheng/lagret instruks		

Løsutstyr		<Kommentar>
Vanntanker, min 10 % bærbar, 6 l/pers		Mangler beholdere til 1400 liter vannreserve, samt 4 bærbare kanner a 25 liter
Tørrklosetter		12 stk mangler
Vaskevannsfat		14 stk vaskevannsfat mangler
Vaskeplasser		
Termometer		1 stk termometer mangler
Sanitetsveske 1 pr påbegynt 50 pers		5 stk sanitetsskrin mangler
Utbrytingsutstyr		2 sett utbryningsverktøy mangler
Stavlykter		3 stk håndholdte lykter mangler
Sykesenger		10 stk sykesenger mangler
Monterbare søyler		

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		Ikke lokalisert ved kontroll
Inntak ute, rist		
Rustbeskyttet		


Notat/kommentar		<Kommentar>
Vedlikehold		
Funksjonsprøve		
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Et bra og romslig tilfluktsrom, men det kan bli utfordrende å klargjøre det i løpet av 72 timer. Under statuskontroll var det heller ikke mulig å få full oversikt over stikkontakter og nødsamband, da dette sannsynligvis er skjult i bodene. Vi anbefaler en opprydning og en gjennomgang av bodene, slik at man ved senere kontroller/kontroller har tilgang til nødsamband og stikkontakter.
-----------------	---

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	27.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	27.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler i trappeløp (sluse 1), Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Inngang sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 1 sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 2 sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Dør 1 sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Dør 2 sluse 1, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Dør 1 sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Ingen informasjon ved hovedinngang (sluse 2), Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt ikke i henhold til forskriftene, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Dør 1 sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: Tre innerdører sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: Sluse 1 har ikke opplegg for dusj, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: Sluse 2, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Avtrekksiden

Beskrivelse: 2 stk justerbare ventiler i toalettrom, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: Nødutgang går ut i garasjen, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Betjeningsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Drenering / avtappings-plugg

Beskrivelse: Type montert på 4 inntak, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: Luftinntak, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Overtrykksventil

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks

Beskrivelse: 2 stk utdaterte overtrykksmålere. Bør byttes, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Trykk- og gassikker gjennomføring

Beskrivelse: Åpent hull, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Ekspansjonssløyfer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Sjokkdempere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: 116485, Skedsmogata 10-14"

Spørsmål: Stenging fredsventilasjon

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg