

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

116477, Skøyenkroken 11

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Ordre	
Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Tegnforklaring

☒ = Ja/Ok ☐ = Nei/Ikke ok ☐ = Ikke aktuelt

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	25.03.2026 14:49	
Adresse t-rom	Skøyenkroken 11, Oslo	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslobygg KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	80	
Ansvarlig	Oslobygg KF	
Bruksareal	96	
Bygget år	1957	
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Tomme rom, preget av å ha fungert som ungdomsklubb/aktivitetsrom	
Tegninger fremlagt	☐ 2	
Tidl. kontroller	☐	Ikke funnet ved kontroll
Tilstede ved kontrollen		
Tilfluktsrommets tilstand	☒	Middels

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks	☐	Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks	☐	Klargjøringsinstruks skal integreres i ny driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom	☐	Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks	☐	All merking mangler

Inngang/sluse		<Kommentar>
Skilting	☐ 4	Ingen skilt montert
Orienteringslys	☒ 1	
Dør/port/lukkere	☒ 4	
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	☐ 1	Pakninger må byttes
Sluse >40 pers >100 pers	☒	Sluse 6,5 kvm

Kommunikasjonsplugg tilstede og tett		1	
--------------------------------------	--	---	--

Nødutganger		<Kommentar>	
Dør/luke/lukkere		1	
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		1	Døren mangler pakning
Merking nødutgang		2	Nødutgang mangler skilt på begge sider.
Trinn nødutgang			

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>
Betjeningsinstruks		Aggregat er ikke installert
Stenging fredsventilasjon		Alle inntakene mangler blindlokk
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg		3 av 4 luftinntak er plagget igjen med rommets håndholdte lykter!
Lufttette stengeventil, samleopp og tappekran for kondensvann		
Alder aggregater		
Antall aggregater		
Type aggregater		

Avtrekksiden		<Kommentar>	
Overtrykksventiler		2	Begge såpass ødelagte at de må byttes ut
Sjokkventiler		3	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>	
Trykk og gassikre gjennomføringer			Noen små gjennomføringer som tettes på en forskriftsmessig måte
El.arbeider i rommet må følge dagens regler			

Nøddlysanlegg		<Kommentar>	
Nøddlysanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100			Minstekravet er 3 håndholdte lykter. Mangler

Oppholdsrom		<Kommentar>	
Malte overflater			
Forskallingsstag			
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer			
Tak/himling			
Vegger/overflater		2	

Rominndeling		<Kommentar>	
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger			Ingen plan foreligger. Bør tegnes inn på driftisstruks
Toalettavdeling			Ref ovenstående punkt
Nødvendige vegger/forheng			
Fester for TC forheng			Det bør tilrettelegges for montering av 4 stk toalettforheng

Løsutstyr		<Kommentar>	
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30			Dette rommet skal ha 4 tørrtoaletter tilgjengelig.
Spett og underlag			1 stk spett mangler
Stavlykter		3	Alle Stavlykter er dyttet inn i tre av luftinntakene. De må uansett byttes ut pga årgang, men de som sitter i rørene må ut, slik at det blir fri passasje med luft

Luftinntak		<Kommentar>	
------------	--	-------------	--

Inntak høyde 3 m		
Inntak ute, rist		

Diverse	12	<Kommentar>
----------------	----	-------------


Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		

Notat/kommentar	Rommet er i god stand, men bærer preg av å ha blitt brukt som ungdomsklubb. Et par ødelagte overtrykksventiler må byttes, men pga alder av eksisterende må det påberegnes noe ekstra arbeid for å få det på plass.
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Tegninger fremlagt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Tegninger fremlagt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler ved inngang 1. etasje, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Utenfor sluse. Ok, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Slusedør, innvendig, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Slusedør 2.Ok, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Kun en nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: Pakning overmalt og morken. Må byttes, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Skilt mangler utvendig, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: Skilt mangler innvendig, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: 2 av 4 overtrykksventilene er ødelagt og må byttes, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: 2 stk overtrykksventiler ok, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: 3 stk regulerbare sjokkventiler med stein, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: Sjokkventiler utsiden, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Vegger/overflater

Beskrivelse: Flere forekomster av disse i rommet ved nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Vegger/overflater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Stavlykter

Beskrivelse: Stavlykt nr 1, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Stavlykter

Beskrivelse: Stavlykt nr 2, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Stavlykter

Beskrivelse: Stavlykt nr 3, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Luftinntak 1 og 2, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116477, Skøyenkroken 11"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: Luftinntak 3 og 4, Filnavn: img_0001.jpg