

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026

116483, Trondheimsveien 403

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre	
Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	26.03.2026 17:32	
Adresse t-rom	Trondheimsveien 403	
Bruker av rommet	Beboere og leietakere	
Eier	Boligbygg KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	22	Beregningsgrunnlag: 30 kvm x 2,2 meter
Ansvarlig		
Bruksareal	30	
Bygget år	1950	
Romtype	48	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Tomt	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Ingen dokumentasjon tilgjengelig
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instruks	1	<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Klargjøringsinstruks mangler. Skal integreres i driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse	<Kommentar>	
Skilting		3 Skilt med pil mangler i trappeløp. Skilt mangler over dør
Orienteringslys		
Dør/port/lukkere		3
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker		Pakninger mangler på begge dørene
Sluse >40 pers >100 pers		

Kommunikasjonsplugg tilstede og tett		1	Plugg mangler i dør 1
--------------------------------------	--	---	-----------------------

Nødutganger		1	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere			Dør trenger renovering og pakning
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker			
Merking nødutgang		1	Skilt mangler på begge sider
Trinn nødutgang			Trinn mangler, samt at høyden på sjakt er 140 cm og trenger trinn

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>
Betjeningsinstruks			Aggregat ikke installert
Stenging fredsventilasjon			
Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg			
Lufttette stengeventil, samleopp og tappekran for kondensvann			
Alder aggregater			
Antall aggregater			
Type aggregater			

Avtrekkssiden			<Kommentar>
Overtrykksventiler		3	
Sjokkventiler		1	En sjokkventil er fjernet

Elektrisk anlegg			<Kommentar>
Trykk og gassikre gjennomføringer			
El.arbeider i rommet må følge dagens regler			

Nødllysanlegg			<Kommentar>
Nødllysanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100			

Oppholdsrom			<Kommentar>
Malte overflater			
Forskallingsstag			
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer			
Tak/himling			
Vegger/overflater			

Rominndeling			<Kommentar>
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger			
Toalettavdeling			
Nødvendige vegger/forheng			
Fester for TC forheng			2 stk fester for TC forheng mangler

Løsutstyr			<Kommentar>
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30			2 stk tørrklosetter mangler
Spett og underlag			Spett mangler
Stavlykter			3 stk stavlykter mangler

Luftinntak		1	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m			

Inntak ute, rist		
------------------	--	--

Diverse <Kommentar>		
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		
Funksjonsprøve		6

Notat/kommentar	
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	26.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	26.03.2026
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Instrukser

Beskrivelse: En instruks: 1 stk Tarpaulin presenning fra Bilema! Kan brukes til alt, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler i trappeløp, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler over dør, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 1, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 2 i sluse, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 2 i sluse, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: 200 mm sjokkventil er fjernet, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: Rist over sluse ok, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116483, Trondheimsveien 403"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: Luftinntak ok, Filnavn: img_0001.jpg