HBL

HBL

9

8

7

6

5

4

3

2

1

K

1Ø12-P

2Ø12-P

2×2Ø12-P

Utførelse i 3-9 etg. akse 9 og 10

h=15cm C15 murmørt

h=15cm C25 varmeh

h=15cm C25

2×2Ø12-P

DENNE UTSP. KUM I AKSE 10

2×2Ø12-P

2-2Ø12 P

2Ø12 P

1Ø12-P

2Ø12 P

1Ø12-P

Utføres ved akse Bog11

FOR ARMERING AV FUNDAMENTVEGGER, SE TEGN. 5-E.

Utføres ved akse Bog 11

HBL

2Ø12-P

2Ø12-P

2Ø12-P

Utførelse i 2-8 etg akse 8 og 11
Utsparing for blomsterkasse
Gjelder begge fasadene

ARKIVEKSEMPLAR

BYGNINGSKONTROLLEN I OSLO
STATISK KONTROLLERT 13-1975
J. Ellefsen
Ansvarshavende må påse at kontr. tegninger er i samsvar med godkjent bygge-melding og tilsvarende byggetillatelse.

OSLO BYGNINGSKONTROLL
MOTTATT
5 MAR 1975

BYGGESTED: VESTLI
D SYD 59
100 15 mfl

POS TYN: B81 / B90
TEGN OMFATTER: ARMERING SKIVER AKSE 7,8,9.10,11.
M: 1:50
DATO: 3.3.75
TEGN NR: 3
GRUPPE: H

SELVAAG-BYGG

TEGNINGENE ER NEDFOTOGRAFERT - 21 X