D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S25a Skredfarlige og flomutsatte strekninger

Innhold

1 Skredutsatte strekninger 2
2 Flomutsatte strekninger 3
3 Utsatte/sårbare kummer og andre dreneringssystem 3

1 Skredutsatte strekninger

Det er ikke registrert spesielle strekninger utsatt for skred, likevel er vegnettet i kontraktområdet jevnlig utsatt for nedfall av stein, jord og lignende. Vegnettet i kontraktsområdet ligger blant annet langs både ur, sprengte fjellskjæringer og naturlige fjellskråninger.

Som informasjon vises til hvor byggherre har fått melding om mindre skred/ nedfall av stein og jord. Utfyllende liste finnes i D2-S25b.



2 Flomutsatte strekninger

Følgende strekninger kan være spesielt utsatt for oversvømmelse ved store nedbørsperioder:

- Fv 556 S1D1 m305 v/Langegården (Flombekk)
- Fv 5164 S1D1 m2300 Hamrevegen (Flombekk)
- Fv 5164 S1D1 m400 (Flombekk)
- Fv 5192 S2D1 m400 v/ Riple Skule (Flombekk)
- Fv 5156 mellom Fjellanger Hundeskole og Åsen (overflatevann)
- Fv5198 S1D1 m2476 (Tjern som flommer over)

3 Utsatte/sårbare kummer og andre dreneringssystem

Listen er på ingen måte uttømmende og kun ment som en hjelp til entreprenøren:

Sted	Veg	Merknad
Lepsøyv. v/X Bedehuset	Fv 5150 S1D1 m228	Bekkinntak / rist
Mildevegen	Fv 5176 S1D1 m387	Sluk/rist
Søviktjern	Fv 5186 S1D1 m4797	Rist v/kulvert Søviktjern
Snuplass Smørås	Fv 5190 S1D1 m2881	Rist innløp / utløp på kulvert som krysser kommunal veg i bakkant av snuplass.
Nesttunelva	Fv 5192 S1D1 m841	Innløp / utløp kulvert
Nesttunelva	Fv 5192 S1D1 m35	Innløp / utløp kulvert
Birkelundstoppen	Fv 5198 S1D1 m114	Bekkeinntak med rist
Statsminister Michelsens vei X Fv 582 (Paradis)	Fv 5200 S1D1 m7	Drenssystem med liten kapasitet, går fort tett.
Viddalen	Fv 5306 S1D1 m3091	Drenering fra terreng, gs og vei i 2 nivåer
Viddalen	Fv 5306 S1D1 m3375	Bekkeinntak med rist, siden av veg
Hagerupsvei	Fv 5324 S1D1 m210	Rask oppslamming av kum, kum går fort tett.
Hattvik	Fv 552 S1D1 m2433	Bekkeinntak med rist, Venstre side ved Golfbane
Fjøsangerelva	Fv 556 S1D1 m120	Rist v/kulvert
Fjøsanger	Fv 556 S1D10 m100	Bekkeinntak v/Langegården gs-vei
Straumeveien	Fv 556	Rister/kummer i asfaltert grøft og utsparinger i murer.
Salhusveien	Fv 5300 S1D1 m2718	Bekkeinntak med rist
Salhusveien	Fv 5300 S1D1 m2898	Bekkeinntak med rist

Sted	Veg	Merknad
Salhusveien	Fv 5300 S1D1 m2043	Kum med kuppelrist
Salhusveien	Fv 5300 S1D1 m4808	Bekkeinntak
Breisteinsveien	Fv 567 S1D1 m129	Innløp / utløp kulvert
Espeland v/Janus fabrikken	Fv 587 S1D1 m3712	Liten avrenning fra drenskum/ drensledning. Fungerer med hyppig vedlikehold
Apeltunelva	Fv 587 S1D10 m2126	Innløp / utløp kulvert
Nesttunelva	Fv 582 S2D1 m1796	Innløp / utløp kulvert
Eikelundstjørna-Hopsvannet	Fv 582 S2D1 m2091	Innløp / utløp kulvert
Fana Blikk	Fv 582 S1D10 m2767	Kuppelrist utsatt for tilslamming
Nattland	Fv 558 S1D1 m2120	Drenskummer med liten åpning
Nattland	Fv 558 S1D1 m2480	Bekkeinntak med rist
Kalvedalsveien	Fv 585 S1D1 m6130	Inntak utfor gjerde
v/Beststasjonen	Fv 585 S1D1 m390	Rist / sluk i bakkant av fortau