D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S34 Uønskede arter og smittestoffer

Innhold

1 Uønskede arter 2
2 Tiltak mot pærebrann 2

1 Uønskede arter

Oversikt over uønskede arter er vist i kap D2-S01 Kart.
Liste over uønskede arter vil bli gjort tilgjengelig for entreprenør på tilbudskonferansen.

2 Tiltak mot pærebrann

I denne kontrakten er det ingen kjente områder/kommuner i pærebrannsonen.