



SPG5.8-vest  
Forurenset lag er fra  
ca. 1,8-2,8 m dyp

De ulike fraksjonene skal holdes adskilt fra de graves opp og til de er levert til godkjent mottak.

I alle graveområdene skal det utføres sluttkontrollprøvetaking av gjenliggende masser etter sanering. Dette utføres av Multiconsult.

Eventuelt avfall skal sorteres i egne fraksjoner og leveres til godkjent mottak.

Påtreffes masser som tilsynelatende er mer forurenset enn det som er oppgitt i graveplanen (mørk farge, oljelukt osv.) skal Multiconsult kontaktes.

Tegnforklaring			
	Tiltaksområde		
	Ordinært avfall		
	Kan ligge		
	Forurensete masser tildekkes		
	Nytt grensegjerde		
	Sone 100 m		

00	Graveplan			6.3.2026	andeg	annks	annks		
Rev.	Revisjonen gjelder			Dato	Tegnet av	Kontrollert av	Godkjent av		
Område 5 BØF - sjikt 2-2.5 m Kjeller flyplass sanering fase II -2026 Forsvarsbygg				Målestokk:	Papirstørrelse A3				
				1:650	Fag	RIGm			
					Filnavn	10202518-RIGm-TEG-5.30			
				Produsent:	Multiconsult				
				Prod.tegn.nr.:	xxx				
				Erstatning for:	xxx				
				Erstattet av:	xxx				
				Tegningsnummer:	5.30				
							Rev.:	00	

Område 5 BØF - sjikt 2-2.5 m  
Kjeller flyplass sanering fase II -2026  
Forsvarsbygg