

| | | | | | | | |
|---|---------|------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|
| 3 | 142 341 | Gammel heis, ikke iht. dagens krav | Gammel heis, med lekkasje på hydraulikk-systemet som medfører at heis synker 20-30cm under gulvnivå når den står parkert. Bør byttes ut, eller i det minste gjennomgå full kontroll av sakkyndig heiskontrollør | Høy alder, mangelfullt vedlikehold og manglende oppgraderinger for å få heis til dagens standard. | Utskifting av heis | 3 – kraftige symptomer | 3 – store konsekvenser |
|---|---------|------------------------------------|---|---|--------------------|------------------------|------------------------|