

Bild 5

Etter demontering av HEA 140 kan den "gamle" takstolen repareres.

