

Strekkbilder - 25.09.2024 - 3034

By/Sted Sola	Adresse/Gate Grannessletta	Dato 25.09.2024	Lsid 3034	Nr. 6
------------------------	--------------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------



Grannessletta_455_11486.jpg, 00:00:21, 0.66m
Korrosjon/Slitasje 2, I betongrør er tilslagsmaterialet tydelig blottlagt eller rustutfelling av 12 Kl. til 12 Kl., Start



Grannessletta_455_25373.jpg, 00:05:44, 45.94m
2, Lengdeforskyvning (stive rør), Lengdeforskjøvet på 9 Kl.



Grannessletta_455_12140.jpg, 00:06:19, 47.53m
Reduksjon i tverrsnittsareal er mellom 5 - 15 %, utfelling av 11 Kl. til 1 Kl.