

VEDLEGG C3.2 – FOTODOKUMENTASJON

REMMEM BRU

Bilde 1: Oversiktsbilde sett fra nedstrøms



Bilde 2: Oversiktsbilde sett over brua



Bilde 3: Landkar



Bilde 4: Landkar –Betongvinger



Bilde 5: Pilarer



Bilde 6: Pilarer



Bilde 7: Hovedbjelker, korrosjon



Bilde 8: Hovedbjelker, topp pilar



Bilde 9: Brudekke



Bilde 10: Slitelag – Betong



Bilde 11: Slitelag – rekkverk



Bilde 12: Rekkverk

