



Tegnforklaring

- Tiltaksgrense fase 1
- Kunstgress
- Oppmerking spilleflate fotball
- Tilsådd grasbakke
- Eksisterende asfaltdekke
- Pukkgrøft, ny/eksisterende
- Gressbakke, eksisterende
- Snøopplag med landscaping dekke
- Grusdekke
- Ballfangernett med granulatkant
- Flettverksgjerde med granulatkant
- Kjøreport
- Granulatrist
- Innbytterbenk
- Flomlysmast, eksisterende
- Flomlysmast, ny
- Sluk, eksisterende
- Kum, eksisterende
- Tre, eksisterende
- Koter, eksisterende
- Eiendomsgrense
- Sikkerhetssone

Merknader:

- Totalentreprenør er ansvarlig for å måle opp eksakte mengder.
- Det vil bli montert armaturer med spesialraster for å redusere risikoen for blanding.
- Se tegning O003 for snitt A-A' og B-B'
- Se tegning O004 og O005 for snitt C, D, E og F
- Koordinatsystem: NN2000 og UTM32
- Totalentreprenør er ansvarlig for å måle opp eksakte mengder.

Bymiljøetaten, Oslo kommune  
Rehabilitering av Rustad kunstgressbane

Oversiktsplan fase1, kunstgressbane og EFA-anlegg  
Gnr/bnr: 162/10, 167/1 og 163/1  
UTM32, NN2000

Multiconsult www.multiconsult.no	Status	Rammesøknad	Konstr./Tegnet	MKD, NSB	Kontrollert	MKD	Godkjent	PPS
	Oppdragsnr.	10270825-01	Tegningsnr.	0001	Rev. 01			