

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948

2026

116476, Pilotveien 6

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

		<Kommentar>
Kontroll dato	25.03.2026 13:00	
Adresse t-rom	Pilotveien 6	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslobygg KF	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	75	
Ansvarlig		
Bruksareal	100	
Bygget år	1963	Må sjekkes
Romtype	1948	
Offentlig/privat	Privat/kommunalt	
Fredsbruk	Tom kjeller	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller		Kunne ikke dokumenteres ved kontroll
Tilstede ved kontrollen	RK	
Tilfluktsrommets tilstand		Bra

Instrukser

		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Klargjøringsinstruks mangler. Skal integreres i driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

		<Kommentar>
Skilting	 4	Bra skilting med veivisningskilt (med pil) Lite avvik: Det mangler skilt over dør inn til tilfluktsrom
Orienteringslys	 2	
Dør/port/lukkere	 4	
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	 1	Ingen tilgang til pakning på dør 1, men pakninger må byttes på begge dører pga alder og elastisitet
Sluse >40 pers >100 pers	 3	Sluse ca 4,5 kvm

Kommunikasjonsplugg tilstede og tett	☒	1	
--------------------------------------	-------------------------------------	---	--

Nødutganger		<Kommentar>	
Dør/luke/lukkere	☐	2	Nødutgangsluken trenger rehabilitering før ny pakning monteres. Utgang 2 (dør i ok stand)
Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker	☐		Pakning må byttes på luke, og pakning mangler på dør 2
Merking nødutgang	☐	1	Nødutganger skal merkes på begge sider. Merking og skilting mangler inne og ute ved begge nødutganger
Trinn nødutgang	☒	1	

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>	
Betjeningsinstruks	☐		Ventilasjonsanlegg ikke installert
Stenging fredsventilasjon	☐		
Luftbehov: 3 m ³ pr pers, 1 m ³ pr pers ved vent.anlegg	☒	5	Blindlokk mangler til 6 stk luftinntak
Lufttette stengeventil, samle kopp og tappekran for kondensvann	☐		
Alder aggregater	☐		Ingen aggregat
Antall aggregater	☐		
Type aggregater	☐		

Avtrekkssiden		<Kommentar>	
Overtrykksventiler	☐	5	En ventil ødelagt
Sjokkventiler	☒	2	

Elektrisk anlegg		<Kommentar>	
Trykk og gassikre gjennomføringer	☒		
El.arbeider i rommet må følge dagens regler	☒		

Nødlýsanlegg		<Kommentar>	
Nødlýsanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100	☐		Minimumskrav; 3 håndholdte lykter. Mangler

Oppholdsrom		<Kommentar>	
Malte overflater	☒		
Forskallingsstag	☒		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer	☒		
Tak/himling	☒		
Vegger/overflater	☒		

Rominndeling		<Kommentar>	
Plan for anskaffelse og montering av toalettveg-ger	☐		Ingen plan funnet. Kan tegnes inn på ny driftsinstruks
Toalettavdeling	☐		Rommet er delt opp i fire båser, hver av dem med friskluftinntak. Godt tilrettelagt for toalettavlukker, men ingen tegning funnet ved kontroll
Nødvendige vegger/forheng	☐		
Fester for TC forheng	☐		Dette rommet skal ha 4 stk tørrtoaletter, og et opplegg for å montere avlukker

Løsutstyr		<Kommentar>	
Tørrklosetter/avlukker 1/20 1/30	☐		4 stk mangler
Spett og underlag	☐		1 stk mangler
Stavlykter	☐		3 stk mangler

Luftinntak		1	<Kommentar>
Inntak høyde 3 m			Ikke lokalisert
Inntak ute, rist			


Diverse		14	<Kommentar>
Utpekt ansvarlig			
Hinder for funksjonsprøve			
Funksjonsprøve			

Notat/kommentar	Ryddig rom, uten inventar eller byggverk. En ventil må byttes, og så finnes det et par defekte ventiler i taket som må undersøkes nærmere. Forutsatt at det ikke følger mye arbeid med disse vil ikke kostnadene øke nevneverdig i forhold til oppsatt kalkyle (vedlegg "tilbud")		
-----------------	--	--	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	25.03.2026
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Ved nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Orienteringslys

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngang sluse. Låst, tilgang kun fra utsiden, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Inngangsdør fra innsiden, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Dør 2 i sluse, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Pakninger dører og lu-ker oppbevares i talkum i særskilte esker

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Sluse >40 pers >100 pers

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Sluse >40 pers >100 pers

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Sluse >40 pers >100 pers

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Kommunikasjonsplugg tilstede og tett

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Liten nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: Nødutgangsdør i enden av rommet, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Merking nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Trinn nødutgang

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: 6 stk luftinntak a 90 mm, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftbehov: 3 m³ pr pers, 1 m³ pr pers ved vent.anlegg

Beskrivelse: Usikker på hvor denne fører. Mulig avvik - må sjekkes med driftsansvarlig, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Tre stk overtrykksventiler. 1 defekt, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Lokk14 mm, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Lukkemekanisme mangler, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Feste til lukkemekanisme knekt, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Overtrykksventiler

Beskrivelse: Avstand bolter: 19 cm diameter flens: 21 cm. Lokk: 14 cm, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: 2 stk med stein, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Sjokkventiler

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Luftinntak

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt mangler ved inngang før korridor til tilfluktsrom, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1948 2026: 116476, Pilotveien 6"

Spørsmål: Diverse

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg