

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966

2026

Oslo KF - Sandakerveien 61

Firma	
Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Oppdragsgiver/Kunde	
Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	Atle
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Ordre	
Ordrenummer:	116388
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Anleggsadresse	
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Tegnforklaring

= Ja/Ok = Nei/Ikke ok = Ikke aktuelt

Informasjon		<Kommentar>
Kontroll dato	19.03.2026 11:44	
Adresse t-rom	Sandakerveien 61, Oslo	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslo kommune	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	175	
Ansvarlig		
Bruksareal	105	
Bygget år	1973	
Romtype	1966	
Offentlig/privat		Privat/kommunalt
Fredsbruk	Lager/boder	
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller	☐	
Tilstede ved kontrollen		
Tilfluktsrommets tilstand		Middels

Instrukser		<Kommentar>
Driftsinstruks	5	Eldre og mangelfull versjon. Må oppdateres i henhold til forskriftene
Klargjøringsinstruks		Skal integreres i ny driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse		1		<Kommentar>
Skilting		2		Retningsskilt i trappeløp mangler. Døren inn til sluse er merket nødutgang. Skal skiltes "Tilfluktsrom"
Dør/port/lukkere		3		Dører mangler jording.
Pakninger		1		Pakning mangler på dør 1. Pakning overmalt på dør to - må byttes
Terskler/verktøy				
Dusj og avløp		2		Dusj og avløp ok, men dusjen mangler dusjhode. Bør monteres - eller finnes tilgjengelig i umiddelbar nærhet

Avstenging vann til t-rom		2	
Batterikasse			Batterikasse mangler. I rom større enn 60 kvm skal man iht 1966 forskriften ha montert batterikasse
Sluse fast/monterbar			
Sluseinstruks			

Nødutganger		6	<Kommentar>
Dør/luke/lukkere			Nødutgangsluke ikke mulig å åpne fullt, men registrert at den trenger renovering. Se bilder av innvendig nødutgang. Begge dører trenger jording
Pakninger			Alle må byttes
Merking på begge sider		1	Skilt "Nødutgang" mangler på begge sider - på begge nødutganger
Trinn		1	
Rist over sjakt			

Ventilasjonsanlegg			<Kommentar>
Betjeningsinstruks			Instruks må oppdateres
Merking			
Drenering / avtappings-plugg			
Antall og type aggregater		6	Filter fra 1973 - må byttes pga alder
Stenging fredsventilasjon			
Dempere på vifter			
Plomberte filtre			
Ventiler før og etter fil-tre			
Luftmengdemålere			
Sveiv tilstede			
Vifte, oljesøl, støy, orden			

Fordelingskanaler			<Kommentar>
Innfesting av fordelingskanaler			
Jordes hver 25m			
Størrelse			

Avtrekk siden			<Kommentar>
Regulerbar avtrekksventil		2	
Overtrykksventil		2	
Sjokkventil			Må renses for sneiper og søppel
Evakuering av luft over birommene			
Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks		1	Slange/gjennomføring ok. Måleren er av eldre årgang og må byttes

Elektrisk anlegg			<Kommentar>
Trykk- og gassikker gjennomføring			
Reserve gjennomføringer			
Ekspansjonssløyfer		1	
Sjokkdempere			
Ledende materialer jordes for hver 25 meter			
Nødsamband opplegg og skilting		1	Nødsamband ok, men skilting ikke godkjent
Høyde stikk 0,9-22m			

Nødløysanlegg		<Kommentar>
Nødløysanlegg, evt. min. 3 stk stavlykter + 1 pr. 100		
Merking		
Innstruks		
Batterikasse		
Brytere		
Lader		
Armaturer		

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malt		
Nødløys		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		
Belysning		
Hensiktsmessig fredsutnyttelse		
Tak/himling/gulv		
Vegger/overflater		

Rominndeling		<Kommentar>
Nødvendige delevegger på plass		
Fester for TC-forheng		
Sykerom		
Nødvendige vegger/forheng/lagret instruks		

Løsutstyr		<Kommentar>
Vanntanker, min 10 % bærbar, 6 l/pers		1000 liters tank mangler, samt 4 kanner a 25 liter
Tørrklosetter		9 stk mangler
Vaskevannsfat		11 vaskevannsfat mangler
Vaskeplasser		
Termometer		
Sanitetsveske 1 pr påbegynt 50 pers		
Utbrytingsutstyr		
Stavlykter		
Sykesenger		Dette rommet skal ha plass til 8 sykesengsplasser. Kan være 4 køyesenger
Monterbare søyler		

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		1
Inntak ute, rist		1
Rustbeskyttet		

Notat/kommentar		<Kommentar>
Vedlikehold		
Funksjonsprøve		
Utpekt ansvarlig		
Hinder for funksjonsprøve		

Notat/kommentar	
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	19.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	19.03.2026
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: Skilt fjernet fra trappeneddløp, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Skilting

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Inntak høyde 3 m

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Inntak ute, rist

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


[illegible]

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Driftsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Driftsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Driftsinstruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Inngang/sluse

Beskrivelse: Inngang sluse skal merkes «Tilfluktsrom», Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: <Kommentar>

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Dusj og avløp

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: Nødutgang innvendig, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Merking på begge sider

Beskrivelse: Ingen merking på innsiden, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Trinn

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: Innvendig nødutgang, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødutganger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: 1 stk ilter fra 1973, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Antall og type aggregater

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil

Beskrivelse: «Toalett 1», Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil

Beskrivelse: Utvendig «Toalett 2» (fikk ikke tilgang til rommet), Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Overtrykksventil

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Overtrykksventil

Beskrivelse: Ovrtrykks-sjokkventil brukt som søppelbøtte/askebeger, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116388



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Ekspansjonssløyfer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1966 2026: Oslo KF - Sandakerveien 61"

Spørsmål: Nødsamband opplegg og skilting

Beskrivelse: Nødsamband ok, men skilting må oppdateres, Filnavn: img_0001.jpg