

SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976

2026

116478, Skøyen terrasse

Firma

Firma/Navn:	AS NORFO
Kontaktperson:	Stefan Høines Slorafoss
Adresse:	Industriveien 4
Postnummer:	2020
Sted:	Skedsmokorset
Telefon:	64836800
Epost:	norfo@norfo.no

Ordre

Ordrenummer:	116392
Kontaktperson:	Atle Von Der Fehr

Tegnforklaring

 = Ja/Ok  = Nei/Ikke ok  = Ikke aktuelt

Oppdragsgiver/Kunde

Kundenummer:	82713
Firma/Navn:	Oslobygg KF
Kontaktperson:	
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO
Telefon:	
Epost:	

Anleggsadresse

Firma/Navn:	Oslobygg KF
Adresse:	Fakturasentralen Oslo kommune
Postnummer:	0606
Sted:	OSLO

Informasjon

		<Kommentar>
Kontroll dato	25.03.2026 17:25	
Adresse t-rom	Skøyen terrasse	
Bruker av rommet	Beboere	
Eier	Oslobygg KV	
Adresse eier		
Kontaktperson		
Ant plasser	30	
Ansvarlig		
Bruksareal	18	
Bygget år		1983
Romtype		76-Rom A
Offentlig/privat		
Fredsbruk		Boder
Tegninger fremlagt		
Tidl. kontroller	☐	
Tilstede ved kontrollen		RK
Tilfluktsrommets tilstand		God

Instrukser

		<Kommentar>
Driftsinstruks		Driftsinstruks mangler
Klargjøringsinstruks		Klargjøringsinstruks skal integreres i driftsinstruks
Instruks for bruk av til-fluktsrom		Sivilforsvarets instruks mangler
Merking iht. instruks		All merking mangler

Inngang/sluse

		<Kommentar>
Merking	 3	
Dør/port/lukkere	 4	Både inngang og nødutgang mangler jording
Pakninger	 1	Pakning er slitt og bør byttes
Terskler/verktøy		
Dusj og avløp		Under 30 kvm, ingen krav til sluse
Avstenging vann til t-rom	 1	

Batterikasse		Det er ingen krav til batterikasse i et rom av denne størrelsen
Orienteringslys (nett-strøm)		
Lys i monterbar sluse		
Slusedørsignal		
Sluseinstruks		

Nødutganger		<Kommentar>
Dør/luke/lukkere	 1	
Pakninger dører og luker oppbevares i talkum i særskilte esker		Pakning montert på luke. Ok, men må renses og impregneres
Merking på begge sider	 2	Skilt av eldre årgang - med lite/ingen refleks. Må byttes
Trinn	 1	
Rist over sjakt	 2	
Luker/dører, riktig type		

Ventilasjonsanlegg		<Kommentar>
Instruks	 1	
Merking		
Drenering / avtappings-plugg	 1	
Antall og type aggregater		1 stk Drägerwerk90 - 180 m3/h 1978 mod. Må byttes pga alder
Stenging fredsventilasjon		
Dempere på vifter	 1	
Plomberte filtre		
Ventiler før og etter fil-tre		
Luftmengdemålere		Må byttes med filter/aggregat
Sveiv tilstede		Tilstede, men byttes med filteret
Vifte, oljesøl, støy, orden		
Gasstette ventiler før og etter filtre		

Fordelingskanaler		<Kommentar>
Innfesting av fordelingskanaler		
Jordes for hver 25. meter		
Størrelse		

Avtrekksiden		<Kommentar>
Regulerbar avtrekksventil	 1	
Overtrykksventil		
Sjokkventil		
Evakuering av luft over birommene		
Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks	 1	

Elektrisk anlegg - Elektriske anlegg skal følge NEK 400-8-805		<Kommentar>
Trykk- og gassikker gjennomføring		
Reserve gjennomføringer		
Ekspansjonssløyfer	 1	
Sjokkdempere	 1	

Ledende materialer jordes for hver 25 meter		
Nødsamband, merket		1
Ant stikk; 1/50		1
Høyde stikk: 0,9-2,2 m		
Stikk ved antenne		1
Nødlis-sentral		

Nødlislegg		<Kommentar>
Brytere for slusedørsignal		
Bryter for orienteringslys (nettstrøm)		
Merking		
Instruks		

Oppholdsrom		<Kommentar>
Malt		Umalte vegger
Nødlis		
Fredsinstallasjoner, fjernes innen 72 timer		
Kanaler		
Forskallingsstag		
Lys		
Hensiktsmessig fredsutnyttelse		Boder. Vurder hvorvidt bodene med innhold kan fjernes av 2 personer i løpet av 72
Tak/himling/gulv		
Vegger/overflater		

Rominndeling		<Kommentar>
Nødvendige delevegger på plass		
Fester for TC-forheng		2 sett mangler
Nødvendige vegger lagret/instruks		
Nødvendig redskap/verktøy for klargjøring		
Sykerom		

Løsutstyr		<Kommentar>
Vanntanker, min 100 l bærbar, 15 l/pers		Vanntank og vannkanner mangler. Dette rommet skal ha vannkapasitet på minimum 450 liter
Tørrklosetter		2 stk mangler
Vaskevannsfat		1 stk mangler
Vaskeplasser		
Termometer		1 stk mangler
Sanitetsveske 1 pr påbegynt 50 pers		1 stk mangler
Utbrytingsutstyr		1 sett mangler
Stavlykter		Mangler (rommet skal ha minst tre stk)
Brannslukningsapparat		1 stk mangler
Sykesenger		
Monterbare søyler		

Luftinntak		<Kommentar>
Inntak høyde 3 m		

Inntak ute, rist		1
Galvanisert		

Notat/kommentar	<Kommentar>	
Vedlikehold		
Funksjonsprøve		
Utppekt ansvarlig		
Hindre for funksjonskontroll. Fredsdører		

Notat/kommentar	
-----------------	--

Montør	
Fornavn:	
Etternavn:	Ronald Kern
Dato:	25.03.2026
Signatur:	

Kunde	
Navn:	Atle Von Der Fehr
Dato:	25.03.2026
Signatur:	


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Merking

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Merking

Beskrivelse: Mangler videre veivisning, Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Merking

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Pakninger

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Avstenging vann til t-rom

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dør/luke/lukkere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Merking på begge sider

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Merking på begge sider

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Trinn

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Rist over sjakt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Instruks

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Drenering / avtappings-plugg

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dempere på vifter

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Dør/port/lukkere

Beskrivelse: Mangler jording, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Regulerbar avtrekksventil

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Overtrykksmåler ved de regulerbare ventilene. Instruks

Beskrivelse: Testet med trykk. Ok, Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Ekspansjonssløyfer

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Sjokkdempere

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg




Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Nødsamband, merket

Beskrivelse: Skilt må byttes it, Filnavn: img_0001.jpg


Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Ant stikk; 1/50

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Stikk ved antenne

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg

Bilder tilhørende ordre 116392



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Inntak ute, rist

Beskrivelse: Godkjent, Filnavn: img_0001.jpg



Skjema: "SJEKKLISTE FOR TILFLUKTSROM TYPE 1976 2026: 116478, Skøyen terrasse"

Spørsmål: Rist over sjakt

Beskrivelse: , Filnavn: img_0001.jpg