


Vedlegg 4 – Bilder fra eksisterende anlegg



Eksisterende UV-anlegg til venstre, klordoseringsanlegg til høyre



Lutdoseringsanlegg og doseringstanker



UV-aggregat og UV-styreskap



Klordoseringsanlegg og utløpsrør



Innløp og trykksiler



Kran og luke over trykksiler





Luke i tak for nedheising av utstyr



Lager i 1.etg. Her er det luker i gulv for nedheising av utstyr til rørkjeller



Nødstrømsaggregat i 1.etg



Kontrollrom i 1. etg



Laboratorie i 1. etg



Oppholdsrom i 1.etg



Toalett i 1. etg



Kjøkkenen i 1.etg