

D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-S02-Andre bilder fra vegnettet

Innhold

1	Oversikt over bilder	2
1.1	Stativ for sykkel	2
1.1.1	Oversikt	2
1.1.2	Bilder	3
1.2	Rømningstunneler som går ut i dagen	10
1.2.1	Oversikt	10
1.2.2	Bilder	10
1.3	Målestasjoner for luftkvalitet.....	13
1.3.1	Oversikt	13
1.3.2	Bilder	14

1 Oversikt over bilder

Det er tatt bilder av steder/elementer som ikke kommer godt fram på vegbildene og av steder hvor det er ekstra utfordringer ved drift, spesielt vinterdrift.

Listene er ikke uttømmende.

1.1 Stativ for sykkel

1.1.1 Oversikt

Vegreferanse	Side	Tak	Antall stativer totalt	Bilde
E16 S47D30 m637 KD3 m319	V	Ja	16	1
E16 S47D30 m649	H	Nei	16	2
E16 S47D30 m6791	H	Ja	16	3
E16G S47D240 m740	H	Nei	6	4
E16 S47D40 m179	V	Nei	6	5
E18 S47D1 m13137 KD1 m84	H	Ja	10	6
E18 S50D1 m2170 KD6 m24	V	Nei	3	7
E18 S53D1 m2917	H	Nei	11	8
E18 S54D1 m837 KD7m90-198	H	Nei	45	9
E134 S42D1 m15329 KD5 m156	V	Nei	19	10
E134 S45D1 m425 KD1 m69	H	Ja	12	11
E134 S45D1 m425 KD4 m163	H	Ja	12	12

1.1.2 Bilder

1. E16 S47D30 m637 KD3 m319 Botilrud



Sykkelparkeringsboksen driftes av Ringerike kommune

2. E16 S47D30 m649 Botilrud



3. E16 S47D30 m6791 Garntangen



4. E16 G S47D240 m740 Sundvollen



5. E16 S47D40 m179 Sundvollen



6. E18 S47D1 m13137 KD1 m84 Heiatoppen





Sykkelparkeringsboksen driftes av Lier kommune

7. E18 S50D1 m2170 KD6 m24 Slependen



8. E18 S53D1 m2917 Høvik



9. E18 S54D1 m837 KD7m90-198 Lysaker stasjon





10. E134 S42D1 m15329 KD5 m156 Damåsen



11. E134 S45D1 m425 KD1 m69 Mjøndalen



12. E134 S45D1 m425 KD4 m163



1.2 Rømningstunneler som går ut i dagen

1.2.1 Oversikt

Tunnel	Munner ut i Vegreferanse	Merknader
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m5742	I dagen
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m6034	I dagen
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m6388	I dagen
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m6480	I dagen
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m6650	I dagen
E 18 Kleivene S	E18 S46D1 m7266	I dagen
E 134 Strømsås	Kommunal veg	Liabakken x Einar Aass vei

1.2.2 Bilder

E18 Kleivenetunnelen:

Eksempler på utgangssone fra rømningstunnel







E134 Strømsåstunnelen



1.3 Målestasjoner for luftkvalitet

1.3.1 Oversikt

Vegreferanse	Side	Sted	Adkomst	Bilde
E18 S53D1 m3516	V	Høvik, bak støyskjerm	Fra markalleen	1
Rv291 S1D1 m365	H	Strømsø, bak støyskjerm	Fra Treschows gate	2

1.3.2 Bilder

1. E18 Høvik



Kartutsnitt




Bilde fra E18 (foto: Google street view, 2026)

2. Rv291 Strømsø



Kartutsnitt



Bilde fra Treschows gate (foto: Google street view, 2024)