

## SCHWENSENS GATE 9 – BILDER




Portal. Bilde tatt mot gaten



Eksisterende sykkelparkering der det er aktuelt å etablere et teknisk rom for slokkeanlegget



Bakgård med søppelskur og sykkelbod.



Hovedfordeling plassert i gang ved heis i 1. etasje



Trapperom med heis. Korridor/sluse mellom trapp og dør til boenhet. Dører står oppe på holdemagnet.



Den andre korridoren i samme etasje



Loft- Gipset vegg mot trapperom. Bod dør til høyre.



Ventilasjonskanal er ført over trapperommet.