


HMSREG



ID	Tittel	Ansvarlig	Vurdering	
	Beskrivelse		Orgenhet	Konsekvens
13605	Fall til vatn/drukning, straumforhold i Sørstraumen, svikt i midlertidig konstruksjon Midlertidig gangbru over "Pøyno" - henting, montering, heising og drift av mellombels kryssing for gangtrafikk sør for anleggsområdet	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	SHA - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø K4	S2: 2 - Mindre sannsynlig
13606	Handtering av vannutslipp til resipient (Sørstraumen) - overvaking, prøvetaking og analyse av utslip Forureining av vassdrag/sjø, skade på marint miljø, straumforhold som spreier forureining raskt	Marius Navarsete Lydvo Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	YM - ytre miljø K3	S3: 3 - Sannsynlig
13607	Arbeid nær vassdrag/tidevatn - generelle miljøtiltak i byggefasen inkl. utslipp til luft, vann og jo Arbeid nær vassdrag/tidevatn - generelle miljøtiltak i byggefasen inkl. utslipp til luft, vann og jord	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	YM - ytre miljø K2	S3: 3 - Sannsynlig
13608	Fjerning/flytting av kablar og utstyr (høgspent/el-anlegg) i anleggsområdet Fjerning/flytting av kablar og utstyr (høgspent/el-anlegg) i anleggsområdet	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	SHA - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø K4	S2: 2 - Mindre sannsynlig
13609	Montering av prefabrikerte overgangsplater - detaljprosjektering og montasje av element Fallfare ved montering, klemfare ved løft av tunge element, feil ved avretting av lausmassar/betong	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	SHA - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø K4	S3: 3 - Sannsynlig
13610	Trafikkulempere og tiltak for mjuke trafikantar i anleggsperioden Påkøyrser av tredjepart (gåande/syklande), trafikkavvikling nær anleggsområdet	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	SHA - sikkerhet, helse og arbeidsmiljø K3	S3: 3 - Sannsynlig
13611	Rigging og drift av anleggsrigg nær vassdrag Rigging og drift av anleggsrigg nær vassdrag	Richard Johann Gangstøe Fv. 5158 GS - bru ved Sørstraumen	YM - ytre miljø K3	S2: 2 - Mindre sannsynlig