Oslo kommune

Nettbutikk: www.pgm.no

Servicerapport - Kontroll av idrettsutstyr

OSLO SKATEPARK

Adresse forvaltningsenhet	Stavangergata 28.
Størrelse hall/gymsal	40 x 30 meter.
Høyeste arbeidshøyde	10 meter til tak.
Dato for kontroll	7 september 2023 kl 1230-1400.
Navn på kontrollør	Evald Hopaneng og Phillip Deluta.
Signatur kontrollør	

Kontroll er utført iht. klassifiseringen i NS 3424
Oppsummering:

Status	TG-Grad	Antall
	Avvik: Bruksforbud (TG 3) Utstyret utgjør fare for liv og helse og er stengt	0
	Avvik: Ikke kritisk (TG 1 og TG 2) Utbedring/utskifting bør vurderes	1
	Intet avvik (TG 0) Utstyr er i god tilstand	Alt øvrig kontrollert utstyr.

	Type utstyr	Ant. registr.	Ant. OK	Tilstands grad	Kommentar

1	Ramp/Rail/Pool /Halfpipe	25		2	Det er mye skader og hakk i platene. Skruer har kommet ut. Mange plater har begynt å flise seg opp på grunn av slitasje. Mange av skadene er til fare for brukerne, spesielt med tanke på at brettene plutselig kan stoppe i de skadede områdene. Dette vil medføre at brukerne faller fremover, og er de uheldige så kan en risikere å få store fliser inn i hendene eller andre kroppsdeler som vil skli bortover platene. To av railsene var litt løse ned mot gulvet. Her bør en med kompetanse innenfor slikt utstyr til å reparere skader på slikt anlegg, og snu eller bytte de platene som er til fare for brukerne.
2	Turnringer				
3	Klatretauanlegg				
4	Ribbevegg				
5	Basketball veggmontert				
6	Plate og kurv basketball takmontert				
7	Håndballmål Fastmontert				
8	Volleyballstativ veggmontert				
9	Skillevegg duk/nett/rør				
10					

= Avvik: Bruksforbud

= Avvik: Ikke kritisk

Alt annet = OK

Se bilder nedenfor av utstyr med avvik/mangler og bildedokumentasjon på eventuelle reparasjoner som ble utført under kontrollen.

1. Ramp/Rail/Pool/Halfpipe





























































