D2 Tegninger og supplerende dokumenter
D2-ID4b Drift av fiskepassasjer

Innhold

1 Generelt 2
2 Drift 2
3 Inspeksjon 2
4 Oversikt fiskepassasjer 3
4.1 Fiskevandringshindre Stikkrenne/Kulvert 3
4.2 Fiskevandringshindre Bru 3

1 Generelt

Oversikt over fiskepassasjer er listet opp i pkt. 4 i dette dokumentet og vist i kap. D2-S01.

2 Drift

Fiskepassasjer skal gi naturlik passasje for fisk som har naturlige vandringsveger på tvers av vegen.

Volum og type bunnsubstrat i fiskepassasje skal opprettholdes. Vegetasjonen ved fiskepassasjer skal ikke hindre fiskens frie vandring i passasjen.

Fiskepassasjene skal være fri for uønskede gjenstander, materialer og avfall.

Vegetasjon og uønskede gjenstander som hindrer frie vandringsveger i passasjen fjernes. Dette gjelder fra 5 meter oppstrøms (målt fra innløp) til 5 meter nedstrøms (målt fra utløp). Vegetasjon og uønskede gjenstander, materialer og avfall som hindrer normal vannstrøm og fiskevandring i, inn og ut av fisketrapper skal fjernes.

3 Inspeksjon

Inspeksjon gjennomføres til fots, det må påregnes bruk av vadestøvler. For å unngå spredning av fiskesykdommer skal alt utstyr som flyttes mellom vassdrag desinfiseres eller tørkes iht. Mattilsynets anbefalinger: https://www.mattilsynet.no/fisk-og-akvakultur/fiskesykdommer/gyrodactylus-salaris/hindre-spredning-av-gyro

Inspeksjon vår:
Utføres i tidsrommet 1. januar – 1.mars (klargjøre for at smolten/yngel vandrer ut av vassdraget)

Inspeksjon høst:
Utføres i tidsrommet 1. august – 1. oktober (klargjøre for at gytefisk vandrer tilbake/opp i vassdrag)

Ved flom skal berørte fiskepassasjer inspiseres også utenfor periodene angitt over.

Kontrollere at konstruksjoner inkl. terskler i stikkrenne/kulvert og fisketrapper er hele og intakte og at det ikke er fremmede objekter inne i stikkrenne/kulvert som er til hinder for fiskens frie vandring.
Kontrollere at terskler for heving av vannspeil inn mot utløp stikkrenne/kulvert er intakte og at vannspeil er hevet tilstrekkelig for å opprettholde fri vandringsveg inn i og gjennom stikkrenne/kulvert.

Rapportering
Rapport fra inspeksjonene skal leveres innen 14 dager etter endt inspeksjonsperiode. Rapporten skal for hver passasje inneholde:

- Informasjon om tilstand
- Informasjon om eventuelle skader
- Informasjon om eventuelle behov for ytterligere tiltak enn det som omfattes av kontrollen
- Bilde av inn- og utløp

4 Oversikt fiskepassasjer

4.1 Fiskevandringshindre Stikkrenne/Kulvert

Vegreferanse
FV5354 S2D1 m3501
FV5354 S2D1 m3501
FV5294 S1D1 m1344
FV5294 S1D1 m627
FV5294 S1D1 m4701
FV5294 S1D1 m3304
FV5170 S1D1 m2240
FV5294 S1D1 m1803
FV5294 S1D1 m5944
FV5294 S1D1 m185
FV5300 S1D1 m3881
FV5144 S1D1 m6244
FV5138 S1D1 m2981
FV5152 S1D1 m201
FV5156 S1D1 m5385

4.2 Fiskevandringshindre Bru

Vegreferanse
FV5192 S2D1 m112-138
FV546 S3D10 m28-32
FV5160 S1D1 m8280-8287
FV5160 S1D1 m6311-6324
FV5166 S1D1 m3059-3062
FV5294 S1D1 m5949-5952
FV5158 S1D1 m148-154
FV5158 S1D1 m5894-5901
FV5162 S1D1 m2099-2105
FV5172 S1D1 m2506-2511
FV5192 S2D1 m524-547
FV5192 S2D1 m2468-2477
FV5356 S1D1 m1491-1499
FV5356 S1D1 m1661-1664
FV5306 S1D1 m532-562
FV5306 S1D1 m1262-1273
FV5162 S1D1 m3225-3231
FV5192 S1D1 m65-76
FV5194 S1D1 m2632-2636
FV5158 S2D1 m1479-1484
FV5294 S1D1 m6385-6389

FV5158 S1D1 m5014-5021
FV5160 S1D1 m8723-8730
FV5290 S1D1 m1957-1965
FV5294 S1D1 m2147-2153
FV5194 S1D1 m27-44
FV578 S1D1 m9799-9805
FV5306 S1D1 m174-180
FV5298 S1D1 m65-100
FV552 S1D1 m3494-3506
FV587 S1D1 m5281-5286
FV546 S1D125 m634-640
FV587 S2D1 m3080-3087
FV582 S2D1 m1736-1743
FV587 S2D1 m1084-1088
FV587 S1D1 m4830-4858
FV587 S2D1 m1443-1461
FV582 S2D1 m191 KD1 m3-10
FV582 S2D1 m4293-4296
FV587 S1D1 m2549-2553
FV546 S1D1 m4435-4444
FV556 S1D1 m144-150
FV5304 S1D1 m3936-3948
FV578 S3D1 m154-160
FV5164 S1D1 m2829-2830
FV5156 S1D1 m2827-2842
FV573 S1D1 m2149-2229
FV5164 S1D1 m2834-2849
FV5186 S1D1 m2592-2602
FV5354 S2D1 m3519-3531