Smijernsrekkverk
Se skjema A.3.611

c+4,00

Komprimert grus
47m2

c+5,00

Fotskraperist
Se skjema A.3.604

c+6,00

c+5,95

Vegetasjon

c+5,96

TAKOVERHENG

2% fall

c+3,00

c+6,01

c+6,00

c+7,00

c+8,00

c+9,00

c+5,99

Gjenetablert vegetasjon

Rømningstrapp
Se skjema A.3.602

Overvannsgrøft
KFR RIVA

Foreløpig tegning

Nye terreng koter

Fjellvegg

Eksisterende fjellvegg

Fjerning av fjellvegg

Dreneringslinje
3m fra bygget, 2% fall

Komprimert grus

Overvannsgrøft
(illustrativ)

Bruddskifer, store heller i varierende størrelser

Byggherre

Roald Amundsens hjem

Museene i Akershus
Roald Amundsens vei 192
1420 Svartskog
Gnr/Bnr: 235/62

Prosjekt	190 Roald Amundsens hjem
Tegning	Utomhusplan
Tegning nr.	A.3.010
Målestokk	1:100 ISO A3
Dato	16.10.2026
Sign.	MA
Kontr.	AE

FRAGMENT

Fragment AS
Fredensborgveien 21 C
0177 OSLO, NO