Smijernsrekkverk
Se skjema A.3.611

c+4,00

Komprimert grus
47m2

c+5,00

Fotskraperist
Se skjema A.3.604

c+6,00

c+5,95

Vegetasjon

c+5,96

TAKOVERHENG

2% fall

c+3,00

c+6,01

c+6,00

c+7,00

c+8,00

c+9,00

c+5,99

Gjenetablert vegetasjon

Rømningstrapp
Se skjema A.3.602

Overvannsgrøft
KFR RIVA

- Nye terreng koter
- Fjellvegg
- Eksisterende fjellvegg
- Fjerning av fjellvegg
- Dreneringslinje
  3m fra bygget, 2% fall
- Komprimert grus
- Overvannsgrøft
  (illustrativ)
- Bruddskifer, store heller i
  varierende størrelser

IKKE BYGGETEGNING. ALLE MÅL
SKAL KONTROLLERES PÅ STEDET

A	12.11.26	ANBUDSTEGNING

Byggherre

Roald Amundsens hjem

Museene i Akershus
Roald Amundsens vei 192
1420 Svartskog
Gnr/Bnr: 235/62

Prosjekt	190 Roald Amundsens hjem			
Tegning	Utomhusplan			
Tegning nr.	A.3.010			
Målestokk	1:100 ISO A3	**Dato**	16.10.2026	
Sign.	MA	**Kontr.**	AE	

F R A G M E N T

Fragment AS
Fredensborgveien 21 C
0177 OSLO, NO